


J20350

動作確認チェックシート

検査日	2021年 2月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	圧縮試験機	電源電圧	単相AC220V±10%	測定範囲	2000N
型式	DRK113	周波数	50Hz		
メーカー名	DRICK	外寸	W620 D460 H800		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



装置全体

<確認内容>


ラップ芯を使用し、圧縮強度の測定が可能か確認。



試験状態

<確認結果>

- ・600N以上の測定値が出ることを確認しました。
- ・動作時の異音等無し。



測定結果

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作(OK) 作業工数[3.0H]
 検査担当者[押鐘] 中野
 ユーザー名【 】出荷日 年 月 日