

動作確認チェックシート


検査日	2021年2月2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアードライヤ	電源電圧	3相 200V	充てん量	400g
型式	KAD-20SJ-II	周波数	50/60Hz	冷媒	R407
メーカー名	KURODA	電流	2.3A		
機械Ser,No	6088	処理空気量	2.2m ³ /min		
製造年月	2011年	使用圧力	0.7Mpa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。
 ・動作確認OK。



・稼働前



・稼働中

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.0H]

検査担当者[宮下、渡部]

ユーザー名【 _____ 】出荷日 年 月 日

