

動作確認チェックシート

検査日	2021年 6月 3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジタル指示温節計	電源電圧	単相AC100~240V, 30VA	温度調節範囲	外部入力による
型式	SDC40(C40A6D0AS05000)	周波数	50/60Hz兼用	(今回動作確認)	(Ptモード)
メーカー名	山武	寸法	W96×D96×奥行155	温度調節出力	DC電圧出力型
機械Ser,No	0003202040	質量	約750g	パネル面取付金具	有

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→問題なし。尚、今回の動作確認は、社内抵抗体を代用し、動作回路確立。
- 2、温度機能動作確認実施。→動作は問題なし。
 - 2-1温調器80℃設定時の温度制御確認は、社内温度モニターと比較確認実施。→約80確認。
 - 2-2温調器の負荷コントロールは、既存温調器データと実験回路内SSRの制御により動作確認。

動作確認

実験回路

実負荷による表示

実負荷温度モニター



取扱説明書(有) インターネットよりDVD化

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0H]

検査担当者[小林克]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

