

管理番号

LC0232

# 動作確認チェックシート


検査日	2023年8月31日				
装置名	チップ外観検査装置	電源	1φ AC100V±10V	ブロー	N <sub>2</sub> ガス仕様
型式	Vi-4201	電流量	30A	ウエハサイズ	φ6", φ8"
メーカー名	(株)トプコン	周波数	50/60Hz±10%	ウエハ厚み	300μm~1300μm
機械Ser.No	00184078	真空	-70kPa以下 (真空ポンプ仕様)	OS	Windows XP
製造年月	—	圧空	0.6MPa以上	Pass Word	topcon

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	—※
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源投入確認野→異常音及び異臭問題なし。
- 検査ソフトウェア立上げ→プログラムインストールされていない。

※動作(起動動作)確認できず作業終了



取扱説明書:有(納入仕様書、取扱説明書、配管系統図、制作仕様書、アラームリスト等)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:動作確認不可能 作業工数[ 4.5 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

