

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年12月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	表面粗さ測定機	電源電圧	ACアダプタ 9V	測定範囲	検出器手動上下範囲: 33mm
型式	DR-25X11/SE300-20/AS-300	周波数	50/60Hz	評価長さ	0.08~25mm
メーカー名	(株)小坂研究所	測定範囲	縦: 800 μm	データ・条件保存	USBメモリ: 記憶容量 8GB以下
機械Ser.No	MEX09330-07ME-96630 MEX08462-07		横: 25mm		
製造年月	2014年2月		縦方向分解能: 0.0064 μm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.測定機起動⇒電源投入、画面表示及び異常音問題なし。

(※測定部の駆動確認)

2.プリンター出力確認⇒問題なし。

その他

レバー付き触針(標準)が付属していない為、測定確認は未実施。



測定器外観




電源ON



測定部底面から



測定部前面から



測定START  
(ヘッドの動作確認)



プリンター出力確認

取扱説明書: 無

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: 条件付きOK 作業工数[ 1.5 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

