

動作確認チェックシート

検査日	2023年9月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	熱風乾燥機	電源電圧	三相200V		
型式		周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	ヒートテック				
機械Ser.No					
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



庫内温度28℃設定温度230℃起動、約14分で230℃到達。
 外部に他の装置があったものと思います。
 ファン回転数MAX6000rpm、現状5800rpm
 設定温度MAX300℃だが使用履歴230℃まで300℃保証無し。
 運転ON,SWからケーブル外してある
 このケーブルY2端子繋げると運転ON,準備完了ランプ点灯



フィルム上部コントロール
 上面ヒーター出口
 フィルム下部
 取扱説明書(無)



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日



Y3

Y2

Y1

Y0

