

管理番号

N50376


動作確認チェックシート

検査日	2024年10月22日				
商品名	NEXIV CNC画像処理システム	電源電圧	AC100V/5A	被検物耐久保障質量	15kg
型式	VMRA-2520	周波数	50/60Hz	PC	Windows7
メーカー名	Nikon	測長範囲(X,Y,Z)	255x205x155 ^{mm}		Pass Word:なし
Serial No	2502181	最小単位	0.1 μm	寸法 (本体)	565x690x740 ^{mm}
製造年月	—	カメラ	1/3型	重量 (本体+測定台)	190kg


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 PC起動⇒問題なし。
- 2 計測ソフト立上げ⇒問題なし。(Pass Wordなし)
- 3 駆動系確認⇒問題なし。(X,Y,ZInitialize)
- 4 基本プレートにて測定⇒問題なし。




PC立上げ→計測ソフト立上げ
→Initialize完了



各照明确認



付属サンプルセット



カメラ画像モノクロ

取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
動作:OK 作業工数[2.5 hr]


(備考欄コメント)

[責任者]


検査担当者[雨宮]




【Sample測定】




付属標準SCALE(拡大画像)




X方向測定及び結果:0.8017mm




付属標準SCALE(拡大画像)



Y方向測定及び結果:0.8088mm



単位表記 mm



付属sample検査成績表