

管理番号

N71007

動作確認チェックシート

検査日	2023年11月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	サーボプレス機	電源電圧	3相200V	外寸法 mm	W660 D1265 H1843
メーカー名	日本オートマチックマシン	周波数	50/60Hz	内寸法 mm	W500 D350 H350 × 3段
型式	SBP505NE	圧力能力	10~49KN	サーボモータ	3kW
製造年月	2014	ストローク長さ	150mm	ホルスタ寸法	400x340mm

チェック項目	主な確認内容	チェック (○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・動作確認 OK

寸動、安全1工程、連続運転 動作確認。エリアセンサー稼働

・アラーム内容：非常停止(降下停止)について

金型ダイセットに近接スイッチが付いており、近接スイッチを無効にしないとエラー解除が出来ません。

近接の配線を外して置けがOKです。



近接スイッチ配線を外した所



・付属品：ダイセット、工具若干、グリス。VIC型金型は、廃棄します。

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)







[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[中野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

中野



←は、廃棄します。
VIC型金型