

動作確認チェックシート


検査日	2024年 6月 13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットスタンプ	電源電圧	単相 AC100V	重量	9.5kg
メーカー名	—————	消費電力	MAX約90W	ホットスタンプエリア	幅90×長さ60mm
寸法	縦260mm×横160mm×高さ365mm	周波数	50/60Hz	ワークテーブルエリア	幅150×長さ105mm
シリアルNo.	—————	型名	WTJ-90A	温度調整範囲	室温～約170℃

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	※○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観認実施。→ クリーニング後、問題なし。(消耗品の付属なし。)
- 2、通電確認動作確認実施。→問題なし。(ヒータ温度上昇、巻取り機構部、上下機構部の動作確認。)
- 3、温度制御確認。→問題なし。(※但し、設定温度200℃で、約173℃位が最高温度。)

動作確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名[

]出荷日 年 月 日

