

管理番号

NC0670

# 動作確認チェックシート


検査日	2024年6月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	面状態無負荷U字伸縮試験機	電源	単相100~240V	外寸法(W×D×H)	W480 D660 H360
型式	DLDM111LH-FS型	電源周波数	50/60Hz		
メーカー名	ユアシステム機器				
機械Ser.No	DLDM111LH-FS-A08m				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 操作パネル設定	操作パネルの動作は正常か	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


## 備考(動作確認内容・不具合内容等)

動作確認 OK 付属品は、有りません。

- ・カウント設定、スピード設定、到達停止、JOG運転確認実施。
- ・試料を固定(挟む)する板等が付属していない。別途作成する必要がある。



開いた状態



閉じた状態



スピード変更画面



カウント変更画面



稼働中画面



カウンタUP画面(停止)



取扱説明書(無)



## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録				作業者

Shirasagi入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.0 H ]

検査担当者 [中野]

中野

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日