

管理番号

050183

# 動作確認チェックシート

|          |                 |                  |             |  |  |
|----------|-----------------|------------------|-------------|--|--|
| 検査日      | 2024年5月30日      | (機械の仕様・規格を記入する。) |             |  |  |
| 商品名      | エアードライヤー(ヒートレス) | 電源電圧             | AC100~110V  |  |  |
| 型式       | ID400-04Z       | 周波数              | (50 / 60)Hz |  |  |
| メーカー名    | SMC             |                  |             |  |  |
| 機械Ser.No | VS0005          |                  |             |  |  |
| 製造年月     |                 |                  |             |  |  |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |
| 6         |  |          |
| 7         |  |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ドライヤー付きエアークOMPRESSORに接続、内部乾燥、インジケータ青になる。
- この状態でドライヤー無しエアークOMPRESSORに接続。
- プラ箱にエアードライヤー導入、湿度40%から11%になった。
- 吸湿剤取り敢えず使える。
- 吸湿塔切替、排気、問題無し。

11%除湿確認。

ドライヤー無しエアークOMPRESSOR接続。 インジケータ青



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録・再動作 | 作業者 |
|-----|-------------|-----|
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK ) 作業工数[ H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

