

管理番号

060603

動作確認チェックシート


検査日	2024年10月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空計(電離)	電源	AC100	質量	3.3kg
型式	GP-2A	周波数	50/60Hz	外寸	W240 D280 H100
メーカー名	アルバック	適合ゲージ	WP-01		
機械Ser.No	01585	測定圧力範囲	1.3×10 ⁻⁵ ~6.7×10 ⁻¹ Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【 検査環境 】

- * 社内用 : 排気セット(RP+TMP)/比較用測定機器使用 * 今回はRPのみ使用
- * 社内用 : 電離真空計ULVAC ISG1 / 測定子SW1にて測定
- * O60603:真空計 GP-2A / 測定子 WP-01(社内用)にて測定



・測定子:ULVAC製 WP-01(社内用)



・測定子: ULVAC製 SW1(社内用)



・GP-2A:: 1.0 × 10⁻² Torr



・ISG1(比較用): 1.5Pa (1.1 × 10⁻²Torr)



・L RANGEにて測定

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業時間 [3.0 H]		
検査担当者[立野]		
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	

