

OB0050

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	遠心機	電源	AC100V 50/60Hz	最大遠心力	1040G(50Hz) 1420G(60Hz)
型式	CN-8020	ヒューズ	3A	タイマー機能	0～30分
メーカー名	AS ONE(Hsiang Tai)	回転数	約0～3000rpm(50Hz)	ローター部	専用ローター内蔵
機械Ser.No	105332		約0～3500rpm(60Hz)	製品サイズ	W290xL320xH245 ^{mm}
製造年月	—	処理量	15mLx8本	製品重量	約6kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観⇒問題なし。
 2. 電源投入及び運転⇒問題なし。
 (連続運転にて回転数確認)



取扱説明書: 無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK

作業工数 [2.0 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

