








動作確認チェックシート

検査日	2025年7月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	膜厚測定装置 (エリプソ式膜厚測定装置 ラムダエース)	電源電圧	1φ100V AC	質量	500kg
型式	RE-3330	電流	7.11A		
メーカー名	大日本スクリーン製造(株)	消費電力	0.888kVA		
機械Ser.No	570F05544A	周波数	50/60Hz		
製造年月	SEP.2013	短絡電流最大値	10kA		

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	SWの機能は正常か。			○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)	TP (済・未対象・NG)	ロボット BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観⇒問題なし。
- 2.電源投入⇒問題なし。
- 3.測定ソフト立ち上げ⇒問題なし。(Initialize完了)
- 4.実測⇒問題なし。(Calibration社内酸化膜付きウエハー-(5000 Å)
再現性・ウエハー内バラツキ確認



取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK

作業工数 [2.5 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

