管理番号

FDAGB3

動作確認チェックシート
（温湿度調節機）

検査日	2018年 3 月 23 日				
型式	PAU－A1400S－HF	電源電圧	(3相) 単相 2000W 200 V	吹出し口寸法	φ100mm
メーカー名	アピステ	周波数	(50)・(60)Hz	外寸法(W×D×H)	40x60x151cm
機械Ser,No	607BA030	温度範囲	20℃～30℃	冷凍機	(空冷)・水冷)
製造年月	不明 年 月	湿度範囲	制御不可	冷媒	R134a;270g

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	△注1.
3	SW設定	温湿度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4	温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(20℃と30℃)	○
5	湿度調節機能	仕様湿度範囲の調節ができるか。	－
6	プログラム機能	温湿度制御機能は正常か。	－
7	到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。	
8	付加機能	安全装置・(ファン)・給排水装置・記録装置・警報器等は正常か。	○
9	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く	○
10	確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く	○

備　　考(動作確認追記事項・不具合内容等)

注1. 温度センサーが付属していないので、RUN起動時E13エラーが表示される。また、ユーザーによると思われる改造がされており温度制御回路が機能していない→改造された配線は標準状態に戻した。

注2. 動作試験には温度センサーが必要なので、試験時はセンサーを他機から借用して行った。なお、ユーザー改造によって取り付けられたと思われる温調器(オムロンE5CN)は機能はしていない。

取扱説明書((有)・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	
2018. 3. 22	前ユーザーによる改造を標準に戻す	小林(隆)

File Maker入力

動作(OK)・NG)　作業工数[7. 0 H]

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

(備考欄コメント)

20℃～30℃ O. K

温度センサーは付属していない

[責任者]

穂苅