


## 動作確認チェックシート

|          |              |                  |                   |         |               |
|----------|--------------|------------------|-------------------|---------|---------------|
| 検査日      | 2024年 8月 22日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |                   |         |               |
| 商品名      | クリーンブース      | 電源電圧 (V)         | 3相 AC200          | 蛍光灯     | 2灯(LED 20W)   |
| 型式       | CBU5-10150特  | 周波数 (Hz)         | 50/60             | ファン     | 1台(160/180 W) |
| メーカー名    | 不明           | 外寸 (mm)          | W1025 D1500 H2265 | 脚       | アジャスター        |
| 機械Ser.No | 不明           | 内寸 (mm)          | W880 D1380 H1945  | 外部コンセント | 2口(個別配線)      |
| 製造年月     | 不明           | 外周カーテン           | 無し                | 重量 (kg) | 約135          |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観      | 筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。            | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 保管・出荷準備 | ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。              | ○        |
| 4 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |


## 備考(動作確認内容・不具合内容等)

1. 電源 (3相 AC200V) を投入することで、FFU(ファン) 作動および蛍光灯 (2灯) 点灯することが確認しました : OK  
※FFUおよび蛍光灯の電源スイッチ無し、外周カーテン無し (外部コンセント2口あり)



(外部コンセント2口 : 個別配線)

2. FFU直下のパーティクル測定が、 $0.3\mu\text{m}$ 以上 O/CFであることを確認しました : OK



3. アルコール清掃後の確認にて、外観にキズや汚れ等あります。

取扱説明書(無し)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |

Shirasagi入力

動作(OK) 作業工数[ 1.0H ]

検査担当者 [ 長竹 ]

ユーザー名【

】出荷日

(備考欄コメント)

※外周カーテンはありません。

年 月 日

[責任者]

中野