

動作確認チェックシート

検査日	2018年4月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	外形検査装置	電源電圧	単相100V	画像処理ユニット	CV-3500(キーエンス)
型式	05J10116	周波数	50/60Hz	CCDカメラ	CV-200M(キーエンス)
メーカー名	東芝電子エンジニアリング	大きさ(W×D×H)	505×340×835mm		白黒200万画素
機械Ser.No	001				
製造年月	2006年3月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※ステージに装着されたバックライト用LEDは点灯せず使用不可。但し画像のモニタ、処理、検査は可能。

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- バックライト不良(DC12V供給されるも発光せず)のため、透過光による検査は不可だが照明なしあるいは斜光照明で使用可能。
- 照明なしで、フラットケーブルコネクタをサンプルに、エリアを指定した検査を実施、問題なし(写真参照)
- 詳細部の確認には、画像登録及び各要素、判定基準の設定が必要になる。



取扱説明書(有・無) ※画像処理ユニットCV-3500の取説はWebから入手した電子ファイル有り。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2018年4月10日	液晶モニタ、DC24V電源ないため付加。	野沢

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK・NG) 作業工数[7H]	バックライト用LEDは故障で使用不可	
検査担当者[野沢]		