管理番号

FA0292

# 動作確認チェックシート

| 検査日 | 2019年10月11日 | （機械の仕様・規格を記入する。） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | オイルフリースクロール真空ポンプ | 電源・電圧 | 3相　200V | 冷却法 | 空冷 |
| 型式 | DVSL−1002 | 周波数 | 50 ・ 60 Hz | モーター出力 | 3.0（1.5×2）KW |
| メーカー名 | アネスト岩田 | 吸気フランジ | RC1(NW40) | 定格電流値（合計） | 11A(5.5×2) |
| 機械Ser,No | JC001 | 排気フランジ | NW25 | | |
| 製造年月 | − | 到達圧力 | ≦30Pa | | |

| | チェック項目 | 主な確認内容 | チェック（○×） |
|---|---|---|---|
| 1 | 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。 | ○ |
| 2 | 起動動作 | POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。 | ○ |
| 3 | SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 | 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 | 到達圧力 | 機器の仕様/規格を満たしているか。 | × |
| 6 | 確認シール | 動作確認済シールを貼る。 | ○ |



到達圧力：49Pa　　電流値：　6.8A

＊起動1時間後の測定値です。

＊規格値にてご使用の際はオーバーホールが必要です。

取扱説明書（ 無 ）

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（ OK ）　到達圧力（ NG ）　作業工数[ 1.5H ]

検査担当者[　　立野　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

ASK INDEX