

管理番号

GC0649

# 動作確認チェックシート

ウォーターバス (Dual Poly Pro Bath)

検査日	2017年 9月 11日				
型式	RS-PB-200 Poly Pro Bath	定格電圧	1Φ 100VAC	寸法	597×483×153
メーカー名	REVSCI	定格周波数	50/60Hz	水槽容量	約5.5ℓ
機械Ser.No	092810A	消費電力	300W		
製造年月	—	温度範囲	室温～99.9℃		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
4 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
5 SW設定	SWの機能は正常か。	○
6 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 電源投入確認—異常音及び異臭—問題なし。

2. 漏洩確認—水槽(bathA,bathB)に水を夫々5.5ℓ注水—問題なし。

3. 温調確認(A,B夫々50℃設定)—図参照 取説参照※にて校正(温度表示)実施—問題なし。

(※P6...英文)

常温25℃～設定温度50℃迄の到達時間

bathA:おおよそ120分 } 同時に昇温  
bathB:おおよそ95分 }



図1

図2



昇温途中にてLo表示になりアラームが鳴動するが  
設定温度には到達します



温度測定に使用した機器(弊社所有)

取扱説明書(有)

※”英文”取説インターネットより取り寄せ

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 5 H]

・bathAのスイッチON/OFFに接触不良がありますが特に問題なし  
(AB共にOFFの際は長押しをしてください)

検査担当者[ 雨宮(耕) ]

ユーザー名[

]出荷日 年 月 日

