

管理番号


H40542

再動作確認チェックシート

検査日	2023年5月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	到達温度	15K以下		
型式	P-086C	最大加熱温度	70℃		
メーカー名	アネルバ	起動時間	65分		
機械Ser.No	不明	昇温時間	40分		
製造年月	—	重量	22Kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・H40542 P-086C



・P-421CA

・到達圧力: 9.5×10^{-4} Pa

・到達温度: 8.0K

* 社内在庫品 (N10982:P-421CA) を使用し動作確認実施しました。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

