

管理番号


H40554

再動作確認チェックシート

| 検査日 | 2023年2月10日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
|----------|------------|------------------|----------------------|--|--|
| 商品名 | クライオポンプ | 到達温度 | 15K以下 | | |
| 型式 | CRYO-U10HL | 冷却降下時間 | 110/100min (50/60Hz) | | |
| メーカー名 | アルバック | フランジ径 | VG250 | | |
| 機械Ser.No | 1112495 | 適合コンプレッサー | C15R | | |
| 製造年月 | — | 重量 | 34Kg | | |

| | チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|---|---------|--|----------|
| 1 | 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 | 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 | SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 | 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 | 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・C15R (在庫品:K60320)を使用し動作確認実施

・到達圧力: 7.8×10^{-4} Pa

* 到達温度: 専用機器が付属されていない為、未計測

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.0H]

※到達温度: 専用機器付属無の為、未計測

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

