



H40644 TURBO MOLECULAR PUMP 型式 : TMP-2003LM S/N: LZN045
TMP POWER UNI 型式 : EI-D2003M S/N: LKE045




・LOCAL STARTにてROTATION点灯 (ACC表示:加速中)



・ACC表示⇒NORMAL表示時間 : 8分45秒

・NORMAL表示時の到達圧力: 3.5×10^{-4} Pa

* 異音、振動等無: 正常起動



・PUMP STOP ⇒ BRAKE表示(減速中)

・BRAKE ⇒ STOP表示

・STOP表示時間 : 約11分26秒

* 異音、振動等無: 正常停止

TMPチェック表

動作前確認		管理番号:H40644	型式: TMP-2003LM	製造番号:LZN045
付属品チェック			特記事項	
コントローラー	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	EI-D2003M S/N : LKE045	
電源ケーブル	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
制御ケーブル	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	制御ケーブル付属無の為、社内在庫 (H40567) より制御ケーブル借用し動作確認実施。	
外観チェック			特記事項	
架台	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
ギヤスター	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
防振ゴム	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
冷却水配管	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
吸気フランジ 傷/腐食	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
排気フランジ 傷/腐食	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
保護メッシュ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
動作時確認				
起動時の異音	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
起動時の振動	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		
			特記事項	
	到達圧力	電流値		
バックポンプ	1.5 × 10 ⁻³ Pa	-		
ノーマル運転時	3.5 × 10 ⁻³ Pa	-		