

管理番号

H60729

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年3月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マグネチックスターラー	電源電圧	AC100		
型式	RP-1DR	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	アズワン	外寸	W225 D290 H55		
機械Ser.No	L0911-0075	重量	1.9Kg		
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■ 外観・・・問題無し



■ 攪拌動作

動作条件: 攪拌子25mm 攪拌容量800mL(水道水)




設定500rpm



■ 通電確認


・操作部回転数表示確認



設定1000rpm



設定1500rpm



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[ 1H ]

(備考欄コメント)

※攪拌子は付属しません。

[責任者]

検査担当者[ 菊竹 ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

