

管理番号

I20399

動作確認チェックシート

| | | | | |
|----------|------------|-----------------------|-------------|--|
| 検査日 | 2019年2月12日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | |
| 商品名 | 空間清浄機 | 電源電圧 | AC100V | |
| 型式 | VW-SF10C | 周波数 | (50・60)Hz | |
| メーカー名 | 三洋電機 | 寸法w、d、h | 580x347x790 | |
| 機械Ser.No | 0513298 | 重量 | 33kg | |
| 製造年月 | | 風量m ³ /min | 10/5/2 | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 絶縁抵抗 | ライン、匡体間 (テストで確認。…メガΩテスト使用の場合は部品破損注意) | |
| 5 消費電流 | クランプで実測。 | |
| 6 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 7 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 各動作問題なし。除菌の確認は、弊社では出来ない。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 再動作 | 作業者 |
|------------|-------------|-----|
| 2020年 4/21 | 再動作OK。 | 上田 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

