

管理番号

170170

## 動作確認チェックシート

|          |              |                  |                       |            |    |
|----------|--------------|------------------|-----------------------|------------|----|
| 検査日      | 2025年 3月 19日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |                       |            |    |
| 商品名      | ハイブリッド記録計    | 電源電圧             | 単相 AC100V             | 通信インターフェイス | 無し |
| 型式       | AL561-NNN    | 周波数              | 50/60Hz<br>(スイッチ切り換え) |            |    |
| メーカー名    | (株)チノー       | 入力               | 熱電対・直流電圧              |            |    |
| 機械Ser.No | AL96ZC050    | 入力点数             | 6点                    |            |    |
| 製造年月     |              | 外部駆動<br>個別警告出力   | 6点                    |            |    |

| チェック項目      | 主な確認内容                                                            | チェック(○×) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 外観        | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。                              | ○(破損有り)  |
| 2 起動動作      | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。                            | ○        |
| 3 SW設定      | タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。                                        | ○        |
| 4 保管・出荷準備   | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。                                     | -        |
| 5 確認シール     | 動作確認済シールを貼る                                                       | ○        |
| 6 データバックアップ | PLC (済・未 <del>対</del> 象・NG) TP (済・未 <del>対</del> 象・NG) BT交換 (済・未) |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1, 外観: 紙送り機構の一部に破損が有りますが、正常に紙送りしました。

2, SW設定: 各SW問題なく操作出来ました。

3, 動作: CH1~CH6にK熱電対を取付温度表示を確認: 問題なし

プリンタペンインク切れの為、リスト印字が出来ませんでしたが、当該機構は動作しました。

記録紙の早送りをFEEDスイッチを押し確認し動作しました。



破損箇所



ヒーターで水を加熱し温



温度測定



印字確認



CH1~6温度表示



端子部

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 5 H] 紙送り機構の一部に破損が有りますが、正常に紙送りしました。

検査担当者[ 三科 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



ASK INDEX