

管理番号


J10800

## 再動作確認チェックシート

検査日	2023年 6月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	クライオポンプ	到達温度	15(K) 以下	適合コンプレッサー
型式	CRYO-U6H	フランジ径	VG150	C10/C10AT/C10ES
メーカー名	アルバック	排気速度	窒素:750 L/S	
機械Ser.No	1110652D	冷却降下時間	80/70 min(50/60Hz)	
製造年月	不明	重量	19Kg	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・コンプレッサーC10

・到達圧力:(起動3.5時間後) $9.5 \times 10^{-4}$ Pa

・到達温度:専用機器が付属されていない為、確認未実施。

取扱説明書(無)

\* 在庫品コンプレッサーC10 (K60321)と接続し動作確認致しました。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作( OK ) 作業時間[ 3.5H ]

検査担当[ 立野 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

