

管理番号

J90019

# 動作確認チェックシート

検査日	2019年 9月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	電離真空計	電源電圧	AC100v
型式	MIG-821		
メーカー	アネルバ		
製造番号	PP5023282		
製造年			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 ゲージヘッドBRG-1B取り付け動作確認、測定値は弊社治具と概ね同等で問題なし。
- 2 セットポイント変更及び動作問題なし。



操作説明書(無し)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2H] ゲージヘッド及びケーブル付属しない。

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日

