

動作確認チェックシート

検査日	2021年 3月 12日		(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	排気速度	1300L/min
型式	A10S	周波数	50・60 Hz	モーター出力	2.2KW
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW40	積算時間	20849h
機械Ser.No	A80212	排気フランジ	NW40	オイル仕様	フォンプリン
製造年月日	—	到達圧力	4.0Pa	重量	220kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



到達圧力: 2.0Pa



電流値: 7.6A



ポンプ温度: 99°C

* 暖気運転1時間30分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日



DRYポンプチェック表

2021年3月12日

動作前確認		管理番号: K60503	型式: A10S	製造番号: A80212		
モーターチェック						
端子台破損	有	無	特記事項			
電源ケーブル	有	無				
外観チェック						
架台	有	無	特記事項			
キヤスター	有	無				
防振ゴム	有	無				
オイル量	適量	減少				
オイル汚れ	有	無				
オイル漏れ	有	無				
注入栓	有	無				
ドレンプラグ	有	無				
冷却水カバー	有	無				
N2ポート口	有	無				
吸気口	—	—			NW40	
排気口	—	—			NW40	
動作時確認						
起動時の異音	有	無			特記事項	
起動時の振動	有	無				
	到達圧力	電流値	特記事項			
起動15分以内圧力確認	6.4Pa	9.1A				
最終圧力確認	2.0Pa	7.6A				
運転目安時間 2H以内	実働時間	2.0H				
出荷前確認						
オイル漏れ	有	無	* 冬季は要注意			
冷却水抜き取り	実施	未実施				