

管理番号

L70820

動作確認チェックシート

検査日	2025年6月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ラベルプリンター	電源電圧	1相 100V 140W	流れ方向	左流れ
型式	LR4820Rve2PJ	周波数	50/60 Hz	印字有効エリア	長さ400幅104mm
メーカー名	SATO	印字方式	感熱/熱転写	用紙サイズ	長さ30～120幅30～117
機械Ser.No	81015503	ヘッド密度	12dot/mm(305dpi)	外寸	W600D550H800
製造年月	2007年 月	貼付方式	プレスジェット	重量	30 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・印字確認

テストモードにて印字確認

ラベル回転/台紙巻き取り回転 確認

リボン供給軸/リボン巻取り軸回転 確認

用紙サイズ変更確認:11cm/9cm/5cm(3種類確認)

用紙サイズ:4cm～11cm変更可



11cm



9cm



5cm

・通電確認

操作パネル表示 確認

操作パネル スイッチ操作 確認

シリンダー光電管ランプ点灯 確認



印字後、プレスジェットシリンダー前進/後退 確認

動画有り

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

