

動作確認チェックシート

検査日	2023年 2月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	バキュームグローブボックス	電源電圧	3相200V 30A	
型式	1ADB-3BNKH型	周波数	50/60Hz	
メーカー名	美和製作所	大きさ(W×D×H)	1200×1000×1850mm	
機械Ser.No	18046			
製造年月	2006年 3月			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスト・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	×
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 (1)電源投入後、シーケンサのエラーのLEDが点滅。
 (2)サイドボックス用スクロールポンプON/OFFのマグネットコンタクトがチャタリングを起こす。
 (3)タッチパネルは表示するが、タッチしても画面が切り変わらず、時々切り換わったりで操作不能。
- 2 シーケンサ及びタッチパネルのバックアップ電池を交換した。
 (1)シーケンサのエラーLED点滅はなくなった。
 (2)タッチパネルの表示が『チェック スクリーンNo異常』に変化 当初から一部データが消失していたと推定。
- 3 その他 左側グローブ劣化破損、左側面フランジなし、真空ポンプ接続配管なし。

NG

- ①タッチパネル不良(データ一部消失と推定)で操作不能
- ②左側グローブ劣化破損、左側面フランジなし、真空ポンプ接続配管なし



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[10H]
 検査担当者[野沢]

