

作業報告書



お客様名

株式会社アスカインデックス 都留テクニカルセンター

ご担当部門・部署

東日本営業本部

ご住所 〒402-0053

山梨県都留市上谷1495

ご担当者： 鹿糠 太一 様

電話番号：

FAX： 0554-43-4813

作業報告書番号 1A265846A-01 保守契約番号

呼び名 TOC-L CPH

製品名 TOC-LCPH FA, J100

シリアルNo. H54214800025

保証期間 外

管理区域 外

作業区分 点検

有償

作業結果 完了

【作業依頼内容】

動作確認作業（性能試験）

【作業内容】

- 1. 各部メカ動作確認 エラーなく良好
- 2. 検出部分解確認 セル腐食、NDIR基板劣化傾向あり
adjust33 signal 635 ⇒ adjust5 signal 275
- 3. 採水動作、排水動作確認 良好
- 4. 性能試験

TC再現性 150ppm n=3 inj50μl area=461.4 CV=0.46% 良好

TC直線性 0-50-100ppm n=3 inj50μl area=1.577, 157.9, 311.6 直線性=0.4% 良好

5. 電気炉降温後、燃焼管およびマイクロシリンジ取り外し、各部液抜き

作業結果：測定動作および各部メカ動作良好に稼働しております。

※検出部の劣化がみられます。現時点で測定は良好ですが、予防保全として検出部の交換を推奨します。

(特にセルおよびNDIR基板 2021年から指摘事項)

【備考】

上記作業をご報告いたしますのでご査収下さい。

作業報告日：2024/06/28
作業内容の説明を聞き、理解しました。
上記作業が完了したことを確認しました。

作業者

松原 昂平

TEL：03-5820-3282

FAX：03-3864-5061

受付番号 13277904-01

注文番号

ご確認欄

2024/06/28 15:50:27 サイン受領

作業時間

作業者	作業日	開始時間	終了時間	休憩時間
松原 昂平	2024/06/28	09:00	16:00	45分