

管理番号

M20461

動作確認チェックシート

検査日	2025年 5月 23日				
商品名	除外装置	電源電圧	AC200 V		
型式	JGSI-1200-02JWBX	装置寸法 (WxDxH)	1650x600x1700mm		
メーカー名	太陽日酸エンジニアリング				
機械Ser.No	AA37U063-01				
製造年月	2017年3月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1, 外見:問題なし
- 2, スイッチ類:スイッチ、ランプ問題なし
- 3, 動作確認:取扱説明書が無く操作方法が不明な事と、除害剤が充填されていたので、バルブ閉にて一部の機能(流量計、ブロワー、圧力計アラーム)のみ動作を確認。問題なし
尚、N2の代用としてエアを使用しました。
- 4, 除害剤:タンクの一つに除害剤は入っていますので、使用の際は交換が必要になります。



流量計確認

入口圧上昇H
アラーム確認ブロワー手動
確認タンク内
除害剤は空タンク内
除害剤入り

充填剤内容



充填ラベル		
製造番号	Feb-43	
搭型式	JC20	
薬剤種類	ロットNo.	
GA	906121	8.5kg
GB II	#83	14.0kg
GD II	JPGGE2200AA	2.0kg
GP	300-190111	0.1kg
GR	320-190621	0.1kg
充填年月日	令和1年9月19日	

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数[5 H] 使用時は充填剤の交換が必要になります。
検査担当者[三科] 説明書が無いので、すべての動作を確認していません。
ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



ASK INDEX