

管理番号

IC0870

## 動作確認チェックシート

検査日	2019年 9月 3日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	真空乾燥機	電源電圧	AC200v 30A
メーカー	長野オートメーション	装置外寸	1600x700x1620
型式		乾燥炉	佐藤真空製 DN-30S 3台
製造番号		真空ポンプ	檜山工業 HC30A メカニカルブースター付き
製造年	H10/11	炉内寸	300x300x300

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置電源投入、真空引き、到達圧力 1.2.3 共に7Pa以下確認。
- 2 タッチパネル、設定変更及び表示問題なし。乾燥温度、設定及び動作問題なし。
- 3 真空ポンプ、水、オイル漏れ等無し。異音の発生も無し。
- 4 自動モードでの真空引き、保持、リーク動作問題なし。



操作説明書(有り)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2019 9 3	タッチパネル GP270-LG11表示NGの為在庫と交換 J00078	横内
真空乾燥炉	管理番号 IC0870 IC0871 IC0872	
真空ポンプ	管理番号 IC0877	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[10H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

