

管理番号

M70222

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| 検査日 | 2023年9月26日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | フィルムロールインプリント装置 | 電源 | AC100V | | |
| 型式 | — | 電流 | 15A | | |
| メーカー名 | — | 周波数 | 50/60Hz | | |
| 機械Ser.No | — | テーブル | 1500x750mm | | |
| 製造年月 | — | 外形寸法(WxDxHx) | 1750x1015x2135mm | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | × |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | × |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | — |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観確認⇒問題なし。
- 2.通電確認⇒コントローラにて原点復帰かからない為NG。



通電確認



コントローラにて原点復帰⇒進捗なしNG

取扱説明書:無

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |

SHIRASAGI 入力

動作:NG 作業工数[3.0 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]

