

管理番号

M90690

動作確認チェックシート


検査日	2023年6月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンベンチ	電源	単相 100V		
型式	PCV-1305BR	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日立			テーブル高さ	750mm
Ser.No	G751798001			外寸(W×D×H)	1300×800×1870
製造年月				重量	約160kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


○外観

- ・ドアの板バネが破損しておりドアが固定できない。
- (※1)交換が必要。



○動作確認

- ・照明が点灯することを確認。
- ・100Vコンセントが通電(実数102.5V)確認。
- ・FFU風速、風量確認。



測定ポイント	A	B	C	D	E	平均
風速m/sec	0.74	0.69	0.51	0.68	0.73	0.67

$$【風速平均(m/sec)】0.67 \times 【面積(m^2)】(1.25 \times 0.55) \times 【時間(min)】60 = 【流量(m^3/min)】27.6375$$

- ・清浄度測定OK。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	(※1)販売時ドアの板バネの交換が必要	

File Maker入力

(備考コメント)

(責任者)

動作確認(※1) 作業工数【 6 】 H

検査担当者(大川内)

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

