

動作確認チェックシート

検査日	2025年 4月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	サーバーリフト	充電機	AC100V	高さ	177cm
型式	SL-500X	周波数	50/60Hz	高さ(リフト最上昇時)	285cm
メーカー名	ヴァイサラ(株)	バッテリー	DC12V	長さ	111cm
機械Ser.No	SL-5X1A-01845			本体幅	66cm
製造年月				本体重量	194kg

チェック項目	主な確認内容		チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。		○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。		○(バッテリー劣化)
3 SW設定	タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。		○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。		○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る		○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)	TP (済・未対象・NG)	BT交換 (済・未)

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1, 外観: 問題なし
- 2, SW類: 問題なし。
- 3, 動作確認: バッテリー劣化にて充電できず(約4時間充電したがバッテリーでの使用は出来ませんでした。)

- ①動作確認は、社内用電動リフターバッテリーよりブースターケーブルにて接続し、当該電動リフターの動作を確認しました。上昇、下降、上部タッチストップSW問題なし。
- ②充電機よりの電圧を確認しましたが、問題なし。



取扱説明書(有: 英語版)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4 H] バッテリーが劣化にて使用できないため、交換を推奨します。

検査担当者[三科] バッテリーを交換する事で使用可能。

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

