

管理番号

N30474/N80115

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年 4月 3日
名称	実体顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	
S/N	208879
年式	-

【外観】



【仕様】

観察法	視野観察	鏡筒	双眼鏡筒
照明系	LEDリング照明		
照明電源(ACアダプタ)	AC100-240 50/60Hz 0.3A O/P:DC12V 1A		
総合倍率	8x~40x		
接眼レンズ	10x		
対物レンズ	0.8x~4x		


視野内画像

チェック項目 (LEDリング照明交換後の再動作確認)

■ コンディション 評価

総合	問題なし
外観	ステージ板白側にキズあり
光学系	問題なし
駆動系	問題なし
照明(LED)	問題なし

取扱説明書 無



【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者
2024年4月3日	LEDリング照明交換(N80115)	三科

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[1.0 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【

】出荷日

(備考欄コメント)

ステージ板白側にキズあり

[責任者]

