

管理番号

NA0411

動作確認チェックシート

(恒温槽:乾熱滅菌器)

《温度範囲》

80℃~300℃

検査日	2023年 11月 09日		電源電圧	单相200V 15A	内寸法(W×D×H)	60x50x80cm
型式	GH-80-CP		周波数	(50)・(60)Hz	架台付き 外寸法(W×D×H)	82x68x172cm
メーカー名	(株)ヒラサワ		観測窓	(有)・(無)	送風ファン	(有)・(無)
機械Ser.No	G-2689		棚板	(有 3枚)・無	ダンパー機構	なし
製造年月	2018年 09月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か。→タイマー制御のみ	○
6 到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	/
7 付加機能	過昇防止器・ファン・差圧計・ダンパー・記録装置・パトライト等は正常か。	—
8 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近)	○

最高・最低温度到達時間

23℃→ 300℃ 約110分

℃~ 20℃ 分

条件:Vin≒210V、Ta=24℃

備考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

注1. 扉のフックが掛かりづらいので両手で操作必要。



設定温度300℃の運転



タイマー運転終了時の表示

取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4.5 H]

300℃ O.K

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

