

管理番号

NB0219

再動作確認チェックシート


検査日	2025年10月21日	(機械の仕様・規格を記入する)			
商品名	ガスクロマトグラフィー	電源 電圧	単相 200V 20A / 3相 — V — A		
型式	7890A	装置寸法	W580 D680 H510 mm		
メーカー名	アジレント	重量	49kg	—	—
機械Ser, No	—	バキューム径	—	—	—
製造年月	2011年	エア接続径	—	—	—

チェック項目	主な確認内容	チェック (○ ×)
1 外観	筐体・継手・SW等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	電源ON時の異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	仮固定・ビス締め・清掃・梱包・入庫元に関するシール等を取り除く。	未
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	未

備考(動作確認内容・不具合内容等)


機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

※動作確認・・・電源ONによる装置立ち上げ。
 ……PC (Windows7) 測定ソフト確認済。



※上記結果、異状が無い事を確認。

※外観・・・インジェクタ部パネル割れあり(2か所)。



※パックドカラム 1



※パックドカラム 2



※分析動作は確認しておりません。

取扱説明書 (有・無) 仕様書 (有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
—	—	—

File Maker入力

(備考欄コメント)

【責任者】

動作 OK 作業工数 5.0hr] ※

検査担当者 [福浦]

ユーザー名 []

出荷日 2025年 月 日

