

管理番号


NC0983

動作確認チェックシート

検査日	2024年6月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	到達温度	15K以下		
型式	CRYO-U8HSP	冷却降下時間	110/100min(50/60Hz)		
メーカー名	アルバック	フランジ径	VG200		
機械Ser.No	0802672	適合コンプレッサー	C30MVR		
製造年月	-	重量	34Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・C30MVR

・到達圧力: 5.5×10^{-4} Pa

* C30MVR (在庫品: NC0981) を使用し動作確認実施

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

