

管理番号

NC1142

動作確認チェックシート

検査日	2025年 2月 3日		(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ダイサー	電源電圧	3相200V 26A	θ 軸最大回転角度	360°
型式	DFD6340	周波数	50/60 Hz	付属品	UPS/集塵機/CO2バブラー/ポンプユニット/タンク
メーカー名	DISCO	最大ワークサイズ	8インチ		
機械Ser.No	JT1080	XY軸切削範囲	210mm	本体外寸	W1180 D1110 H1850
製造年月	2003年 月	送り速度入力範囲	0.1~600mm/s	本体重量	1600 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△ ※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・イニシャライズ動作(動画有り)


- スピナテーブル上下動作 確認
- 中央θ軸部回転 確認
- エレベーター一部上下動作 確認



スピナテーブル



θ部



エレベーター

・通電確認

- モニター表示 確認
- タッチパネル操作 確認
- ランプ点灯 確認
- イオナイザー表示 確認



・付属品

- UPS…※1.バッテリー劣化の為使用されていないかった
- CO2バブラー…通電 表示部 確認
- 集塵機…可動確認



UPS



集塵機



CO2バブラー

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[7H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

