




動作確認チェックシート

検査日	2023年2月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	走査型プローブ顕微鏡	装置入力電源	1φ100V/20A	カンチレバー	付属していない
MODEL	E-Sweep顕微鏡ユニット	ポンプ	turbomolecular pump(M373690) 回転数4800rpm	本機システム対応	AFF/DFM測定
メーカー名	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	真空ポンプ	UL1004 100V/9.8A 50/60Hz0.45kW	OS	Windows XP
Serial No.	10200417000042	デジタルカメラ	CS5111L	Pass Word	なし
製造年月	2006年2月21日	制御コントローラ	NanoNaviステーション	除振台	CLS-77SI4R4 特許機器

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.電源投入(100V/20A)⇒問題なし。
- 2.PC起動⇒問題なし。(Windows XP Pass Word:なし)
- 3.計測ソフト立上げ⇒問題なし。但し、カンチレバー及びカンチレバー取り付け治具が付属されていない為、動作確認はこれで終了。



取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:カンチレバー等が無い為 作業工数[5.0 hr]

評価できない

検査担当者[雨宮]

※カンチレバー及びカンチレバー交換治具が無い為調整が出来ず作業はここで終了

