


管理番号

O50144

動作確認チェックシート

検査日	2024年12月9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオコンプレッサー	電源(50Hz)	3相 190-220V	He圧	1.2MPa
型式	C30MV	電源(60Hz)	3相 200-230V	積算時間	53173.9 Hr
メーカー名	アルバック	定常電力	4.3-5.2KW	外寸(W×D×H)	460×510×680
機械Ser.No	VK2334	冷却方法	水冷		
製造年月	-	冷却水量	5.3~9.0L/min		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常かな。	○ * 1
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

到達圧力 : $1.8 \times 10^{-4} \text{Pa}$

到達温度 : 15K

* 2 LOCAL運転にて検査実施(CH3使用)

* 1 コールドヘッドCH1 CH2 NG CH3のみ使用可能

取扱説明書(無) * 2 クライオポンプは社内在庫品を使用し動作確認致しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[5H]

検査担当者[金子]

ユーザー名【 】 出荷日 年 月 日

