

管理番号

051208


## 動作確認チェックシート

検査日	2024年9月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	到達温度	15(K)以下		
型式	CAP-120Mark II	最大加熱温度	70℃		
メーカー名	アネルバ	起動時間	70分		
機械Ser.No	188046A	昇温時間	40分		
製造年月	—	重量	40Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・CAP-120Mark II (O51208)



・社内在庫コンプレッサー使用

・到達圧力 :  $3.5 \times 10^{-4}$  Pa

\* 到達温度は測定機器が付属されておきませんので確認していません

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作( OK ) 作業時間 [ 3.5 H ]

検査担当[ 立野 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

