管理番号

O51209

再動作確認チェックシート

検査日	2025年2月4日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	クライオポンプ	フランジ外径	279mm		
型式	CAP-80 MarkⅡ	フランジ	VG200		
メーカー名	アネルバ	排気速度	6,000L/S		
機械Ser,No	149203D	到達温度	15K以下		
製造年月	ー	重量	25Kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。





コンプレッサー（社内在庫品：O51025）　到達圧力 ： 1.8×10^{-4}Pa

取扱説明書（ 無 ）　・社内在庫品(CRC-870MKⅡ)を使用して動作確認を実施しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　（備考欄コメント）　［責任者］

動作（ OK ） 作業時間［ 4.0 H］

検査担当［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日