

管理番号

051287

動作確認チェックシート

検査日	2024年9月4日			
商品名	コールドライト	電源電圧	AC100V	※ファイバーケーブル無し
型式	ELI-050G	外寸(mm)	W110D230H110	
メーカー名	三菱レイヨン	重量	2Kg	
機械Ser.No	7D-0185			
製造年月	年 月			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。(指定の分銅を使用する)

①外観 …異常無し




②通電確認

電源スイッチON/OFF 確認
ファン回転確認 異音無し

③動作確認


調光スイッチにて照度変化確認(ファイバーケーブル無し)



目盛 : 2



目盛 : 5



目盛 : 10(MAX)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
-----	---------	-----

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

※ファイバーケーブル無し

検査担当者[菊竹]



ユーザー名[] 出荷日 年 月 日