

管理番号

O80228

動作確認チェックシート

検査日	2025年 8月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	掃除機(防爆)	電源電圧	三相 AC200V	フィルター	成形カートリッジ(制電)
型式	V-3SDR	周波数	50Hz	バケット容量	27L
メーカー名	アマノ	出力	2.2kW	大きさW×D×H(mm)	496×1089×1052
機械Ser.No	34269	風量	2.4m ³ /min	質量	141kg
製造年月		静圧	10.9kPa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。	○(※)
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1, 外観:問題なし
- 2, SW類:問題なし。

※手元・遠方切り替えSWがあり、動作確認は手元に切り替え実施し遠方操作は配線図面がないので未実施。

- 3, 動作:フィルター及び内部清掃後風量の確認を実施し。

噴出し口風量:約23.87m/s(約1.36m³/min) フィルターの汚れ(詰まり)が有りますので参考値とする。

尚、弊社にて清掃を実施しましたが、以前の使用環境が不明なので、

使用時にはフィルター交換を推奨します。

噴出し口より風速を測定
風速:約23.87m/s

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日



ASK INDEX