

管理番号

OA0265

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年11月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒温油槽(OIL BATH)	温度設定範囲	室温+10°C~180°C	周波数	50/60Hz
型式	EO-2X	温度調節方式	PID 制御	水槽(内寸)	W500xD300xH150 <sup>mm</sup>
メーカー名	アズワン(株)	ヒーター	800W	/	
機械Ser.No	4020077	攪拌機	プロペラ攪拌式		
製造年月	—	電源	AC100V 11A	取扱説明書:有	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源投入確認—異常音及び異臭—問題なし。
- 水槽に市水を約13ℓ注水—問題なし。
- 温調確認—問題なし。



水量(市水約13ℓ)



プロペラ攪拌動作



温度30°Cに設定&実温



温度比較(参考)



温度60°Cに設定&実温



温度比較(参考)



温度95°Cに設定&実温



温度比較(参考)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[ 4.0 hr ]

※熱が逃げてしまう為、市水での確認はここまで。

検査担当者[ 雨宮 ]

※比較用棒状温度計は付属していません。

