管理番号

VC5A19

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月17日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	クライオポンプ	フランジ外径	279mm		
型式	CAP-80	フランジ	8B ANSI		
メーカー名	アネルバ	到達温度	15K以下		
機械Ser,No	ー	重量	25Kg		
製造年月	ー				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	×
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

コンプレッサー（社内在庫品：K60516）　　到達圧力 ： 2.5×10^{-4}Pa

取扱説明書（ 無 ）　　＊起動中に異音発生のため、OHを推奨致します。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ NG ）　作業時間［ 3.0 H ］　　＊起動中に異音発生のため、OHを推奨致します。

検査担当［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

穂苅