

(管理番号)  
VE7302/VCCB25

FileMker入力	責任者	検査担当者
		坂野

## クライオポンプ(コンプレッサー)動作確認チェックシート

検査日	2017年 12月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ・コンプレッサー	電源電圧	<sup>(3相)</sup> 単相 <sup>(200V)</sup> W	He圧	1.55Mp
型式	CAP80MARK II・CRC874	周波数	(60)・(60) Hz		
メーカー名	ANELVA	吸気フランジ	ANSI 8インチ		
機械Ser.No	141050C・27A02038T	運転時間	28416.0H		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. クールダウン時間 56M
2. 到達温度 12.2K
3. コンプレッサー稼働時間 28,4160.0 H

※ポンプは、単体運転のデータ。マルチ運転は各数値が変化します。



取扱説明書(有・無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)  
動作(○)・NG